

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Combi Primer Tack Coat 3302 /Galvinol/

ОПИСАНИЕ

RUST-OLEUM CombiPrimer Tack Coat 3302 /Galvinol/ е грундиращо покритие на основата на разтворител съдържащ акрил.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

RUST-OLEUM CombiPrimer Tack Coat 3302 /Galvinol/ се използва върху галванизирана стомана, неръждаема стомана, алуминий, мед, смола, порцелан и други гладки, непропускливи повърхности, непосредствено преди нанасянето на покритията за метал на **RUST-OLEUM. RUST-OLEUM CombiPrimer Tack Coat 3302 /Galvinol/** е предназначен за нанасяне предимно с четка.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид:	лепкав
Цвят:	прозрачно син
Плътност:	0.87 kg/l
Съдържание на твърди частици:	7% от обема
Вискозитет:	16-24 сек /Ford cup 4 при 20°C/
Препоръчителна дебелина на слоя:	не е приложимо

Съдържание на летливи органични

съединения:	741 g/l макс.
Готова за употреба смес:	741 g/l макс.
Категория:	A/h
Стойност според ограниченията на ЕС:	750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)

Времена за съхнене	20°C/ 50% r.h.
За допир:	Остава лепкаво
За работа:	Остава лепкаво
За препокриване:	След 30 мин. Но в рамките на 24 часа
Температурна устойчивост:	100°C (суха топлина)

ПОКРИВНОСТ

Теоретично: 35 m²

Практически: На практика покривността зависи от много фактори като поръзността и грубостта на основата и загубата на материал по време на нанасянето.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да бъде обезмаслена и почистена от замърсявания с алкален почистващ препарат или пароструйка в комбинация с подходящи дезинфектанти. Премахнете старите покрития напълно. Отстранете соли, „бяла ръжда“ и др. Като измиете с RUST-OLEUM Surfa Etch 108. Повърхността трябва да е чиста и суха по време на нанасяне.

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

Разбъркайте добре преди употреба до получаване на пълна хомогенност.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ

Четка: Използвайте четка с естествен, дълъг косъм.

Почистване: Използвайте RUST-OLEUM Thinner 160

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Температура на въздуха, основата и покриващия материал да е между 5 и 35°C и относителна влажност под 85%. Температурата на основата трябва да бъде поне 3°C над температурата на образуване на роса.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Препокрийте повърхността възможно най-бързо след 30 мин. за да предотвратите полепването на прах и мръсотия.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Консултирайте се с Листа с данни за безопасност или информацията посочена на опаковката.

ТРАЙНОСТ/УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

5 години след датата на производство в неотворени опаковки, при съхранение на сухо, проветриво място, далеч от директна слънчева светлина и температури между 5 и 35°C.