

Ceresit TS 22 2x2

Ръчна и пистолетна ПУ пяна

Свойства

- отлично сцепление към повечето материали
- отлична топло- и звукоизолация
- влагоустойчива
- много добри покривни възможности
- много точна дозировка
- минимален разход поради точната дозировка
- устойчива на стареене

Област на приложение

- монтиране на рамки на прозорци и каси на врати
- запълване на кухни
- запечатване на отвори в покривни конструкции и изолационни материали
- създаване на звукоизолиращи прегради
- запълване на кухни около тръби
- фиксиране и изолация на панели, керемиди и др.

Ceresit 2x2 е еднокомпонентна ПУ пяна с ниско вторично разширение, която може да бъде нанасяна ръчно или с пистолет. Налягането при втвърдяване на ръчно положената пяна е по-ниско в сравнение със стандартната ръчна пяна. Приложението с пистолет позволява по-висока прецизност при нанасяне на пяната.

Употреба


Преди употреба продуктът трябва да се аклиматизира при стайна температура за поне 12 часа. Преди директна употреба разклатете добре флакона за около 15 секунди. Повърхностите, върху които ще се нанася пяната, трябва да бъдат чисти и обезпрашени, като могат да бъдат влажни, но не и замразени. Оптималният разход на пяната зависи от работните условия – температура, влажност на въздуха, пространство за разширяване и т.н. При минусови температури разширяването на пяната е по-ниско. Минималната температура на употреба на продукта е -10°C . Да се пази от температури над $+50^{\circ}\text{C}$.

Ръчно нанасяне

Махнете пластмасовата капачка и поставете плътно



пластмасовия накрайник. Работната позиция на флакона е с дъното нагоре. Завъртете пластмасовия накрайник на 90° . Натиснете внимателно свързващия накрайник към клапата, избягвайки нейното нежелано отваряне. След като чуете леко щракване, пластмасовия накрайник е плътно закрепен към клапата и можете да започнете с нанасянето. Дозирането на пяната може да бъде регулирано чрез натискане на спусъка. Тъй като пяната се увеличава над два пъти, трябва да се остави място. Втвърдената пяна трябва да се пази от директна слънчева светлина. Овлажняване на повърхността подобрява адхезията и втвърдяването на пяната. При по-дълги паузи от 5 минути по време на работа, накрайникът и клапата трябва да бъдат почистени. Местата с прясно нанесена пяна могат да бъдат почистени с Ceresit CLEANER (чистител за ПУ пяна).




Ръчно нанасяне

Нанасяне с пистолет

Махнете пластмасовата капачка от флакона и го завийте

плътно към пистолета. Работната позиция на флакона е с дъното нагоре. Повърхностите, върху които ще се нанася пяната, трябва да бъдат чисти и обезпрашени, като могат да бъдат влажни, но не и заледени. Овлажняването на повърхностите и на пяната подобрява захващането и клетъчната структура на втвърдената пяна. Не се препоръчва да се заменя флаконът, докато не се изпразни напълно. Преди да замените стария флакон, разклатете енергично новия. Отвъртете празния флакон и го заменете веднага, за да не остане въздух в пистолета. Ако не искате да замените флакона, отстранете пяната от пистолета, с Ceresit CLEANER. Втвърдената пяна може да се отстрани само механично. Използвайте приложените ръкавици.



Нанасяне с пистолет

Размер на фугите

Нормалната ширина на фугите е до 3 см с 5 см дълбочина. Препоръчва се фугите да се запълват пласт по пласт, като между пластове да се впръсква вода, ако големината на фугите/обемът надхвърлят посочените стойности.

Полагането на пяната при температури под 0°C е възможно, само ако фугите са до 3 см ширина при ръчно нанасяне, и ако са до 5 см ширина при нанасяне с пистолет. Максималната дълбочина е 5 см и в двата случая.

Внимание

Съдържа дифенилметан – 4,4° – диизоцианит. Вреди на здравето! Да не се вдишва газът! Дразни очите, дихателната система и кожата. Може да причини повишена чувствителност на кожата. В случай на контакт с очите, изплакнете веднага обилно с вода и потърсете медицинска помощ. При контакт с кожата, веднага измийте обилно с вода и сапун. Продуктът съдържа газ, затова работните помещения трябва да се проветряват добре. Всички газове – CO₂, пропан, бутан – са по-тежки от въздуха. Ceresit 2x2 не вреди на озоновия слой. Флаконът е под налягане! Излагане на температури над +50°C може да предизвика избухване. Да не се пробива или изгаря флаконът! Да не се пръска в близост до източници на огън! Да се пази извън обсега на деца!

Съхранение


15 месеца от датата на производство, изписана на опаковката, в оригинални неповредени флакони в сухи помещения при температура от +5°C до +25°C. Температурата, при която се използва продуктът, трябва да е минимум +5°C. Да не се съхранява при температури над +50°C. За по-дълга годност избягвайте съхранението му при температури над +25°C и под -5°C (за по-кратко може да се излага до -20°C).

Опаковка

Флакони от 750ml

Технически данни

Тип нанасяне	Ръчно нанасяне	Нанасяне с пистолет
Плътност (g/L)	25-30	18-23
Увеличен обем на пяната		
+23°C	32	41
+5°C	28	43
-10°C	19	25
Измерена стабилност (%)	<±10	<±5
Отворено време (min)	6-10	6-10
Време за корекции (min)	40	30
Обем на вторично разширение (%)	100-150	50-100
Сила на натиск 10% (kPa)	50	30
Звукоизолация RST, w, max (dB)	60	
Водопоглъщаемост след 24 часа (%) (EN1609:1999)	0.2	
Клас на горимост на втвърдената пяна (EN13501)	F	
Температурна устойчивост на втвърдената пяна (°C)	от -40 до +90	
Температура на работа	от -10 до +35	
Топлопроводимост (на втвърдената пяна)	0.035-0.04 W/m K	



Един продукт = два начина на използване

Хенкел България ЕООД

Тел.: 02/806 39 00, henkel.lepila@bg.henkel.com, www.ceresit.bg

Henkel

Качество за професионалисти